

Abaissement des clapets de l'ouvrage "Suzanne" en décembre 2010

Maître d'ouvrage:


Syndicat Mixte pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l'Yerres

Description de la démarche:

- Pour assurer la continuité écologique de l'Yerres
- Pour une amélioration écologique des milieux
- Deux clapets non remontés depuis la crue du 25/12/2010

Actions de communication et suivi:

- Une communication indispensable auprès des riverains, des usagers
- Elaboration de plaquettes d'information, d'affiches
- Participation à des réunions publiques, comités de quartier, salons "eau"
- Mise en place d'un suivi scientifique pluridisciplinaire (*thèse doctorante hydromorphologie, suivis environnementaux, hydrauliques, patrimoniaux.*)




L'Yerres, été 2010 avant l'abaissement

Premiers travaux d'accompagnement:

- Renaturation des berges publiques après abaissement de la ligne d'eau, sur 300 ml
- Entretien et enlèvement des déchets anthropiques et d'origine naturelle
- Subventionnés à hauteur de 80% (AESN - Conseil général de l'Essonne)



L'Yerres, août 2011, modification des faciès d'écoulement



L'Yerres, août 2011, végétation spontanée